

Protokol o preventivní požární prohlídce

Provedené v souladu s § 12 vyhlášky MV č. 246/2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, dále jen „vyhláška o požární prevenci“

Vlastník objektu: **Bytové družstvo Osvobození 678, Vyškov**
Osvobození 620/7
682 01 Vyškov - Dědice

Adresa objektu: Osvobození 6, 7, 8, Vyškov

Kontrola provedena: 6.5.2010

Příští kontrola: řádný termín 9/2011

Zabezpečení volných přístupů:

- k věcným prostředkům PO..... ano
- k hlavnímu uzávěrům plynu..... ano
- k hlavnímu uzávěru vody ano
- k rozvodným zařízením elektrické energie ano

Zabezpečení volných únikových cest a východů..... viz zápis

Označení požárně bezpečnostními tabulkami..... ano

Označení únikových východů a směru úniku ano

Vyvěšení předepsaných druhů požární dokumentace..... ano

Elektroinstalace a osvětlení bez závad..... ano

Kontrola PHP 2 ks poškozené

Výsledek kontroly :

Únikové cesty musí být udržovány volné a bezpečné
(§5, odst. b, zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně)

- zrcadlo, botníky → vchod č. 7 / 6 patro a 5 patro
→ vchod č. 6 / 6 patro
→ vchod č. 8 / 7 patro

- předměty, umístěné na parapetech, nesmí přečnívat do profilu únikové cesty
(příloha č. Vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany stavby)

- vchod č. 7 / 3 patro
- vchod č. 6 / 5 patro
- vchod č. 8 / 5 patro

je třeba brát v úvahu, že v případě požáru, po vypnutí přívodu el. energie, musí úniková cesta umožnit bezpečnou evakuaci osob (krabice, odpadky atd.)

- hasicí přístroje, umístěné v přízemí vchod č. 6 a vchod č. 8 jsou poškozené a neúplné → bude provedena dílenská oprava.

Opatření:

Únikové cesty je třeba udržovat volné, jejich profil není možné zužovat

Kontrolu provedl: Ing. Josef Škoda, OZO v PO

Zapsaná v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, spisová značka C 9205

